



Les travaux du Gymnase Auguste Delaune avancent...

Évolution des travaux du Gymnase Auguste Delaune

25 octobre

Les travaux du Gymnase Auguste Delaune avancent...

De simples bardages non isolés ainsi que les baies ont été démontés. Les murs en parpaing sont actuellement construits pour servir de support à une isolation extérieure assurant ainsi une économie d'énergie et un confort pour les utilisateurs.

26 octobre

La façade du Gymnase Auguste Delaune tombe...

Petit à petit le mur de la façade d'entrée du gymnase est grignotée et tombe pour permettre la création d'un nouveau bâtiment comprenant accueil, vestiaires et salles d'activités, dans le cadre de la nouvelle étape dans la transformation du quartier du Buisson.

2 novembre

Le mur de la façade d'entrée du gymnase est tombé !













